



## BEZBARVÝ LAK

Bezbarvý lak rychle schne a je odolný vůči mechanickému poškození. Jde o akrylátový lak ve spreji s dokonalou přilnavostí a vysokým leskem. Lze ho používat na povrchy, jako jsou kov, dřevo a na mnoho typů tvrdých plastů a nově natřených povrchů.

### Způsob použití:

V případě používání laku na plochy, které nebyly dříve očištěny a připraveny, je nutné odstranit z nich veškeré nečistoty a následně je odmastit a osušit. Zakryjte přiléhající místa. Obsah plechovky musí mít pokojovou teplotu. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Otestujte sprej na testovacím povrchu. Nanášejte křížem ze vzdálenosti 15-20 cm, vytvořte několik vrstev. Po použití otočte nádobu a rozstříkujte, až bude ventil prázdný. Svrchní vrstvu lze po uplynutí 24 h leštit. Délka schnutí: 20-30 minut při teplotě 20 C.

### Fyzikální vlastnosti:

teplota varu:	-44°C
teplota vznícení:	340°C
bod vzplanutí:	-97°C
samozápalnost:	nepodléhá samozápalu
hustota při 20°C:	0,702 g/cm <sup>3</sup>
hranice výbušnosti:	horní: 13,0 % obj. / dolní: 1,5 % obj.

### **Poznámky:**

*Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.*